

# Lecciones aprendidas del AT de LUIS MARTIN LOPEZ GOMEZ

## Aprendamos la lección!

### ¿QUÉ PASO?

El día 19 de octubre de 2022, el trabajador se encontraba en la Cra 6 entre Calle 12 y 13 municipio de Piedecuesta, realizando mantenimiento de una red de 6 pulgadas en asbesto cemento, al estar demoliendo el muro que protege la tubería, la barra le rebota golpeando el pie izquierdo generándole una herida abierta.

### ¿POR QUÉ PASO?

- \*Agarrar los objetos inseguramente.
- \*Evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos.
- \*Exceso de confianza.
- \*Falta de atención a las condiciones del piso o las vecindades.

### ACCIONES TOMADAS

\*Capacitación en manejo seguro de herramientas manuales asociadas a las actividades de fontanería por parte del área de Seguridad y Salud en el Trabajo SST; Identificación de peligros; Divulgación de las lecciones aprendidas del AT de LUIS MARTIN LOPEZ GOMEZ; Cuidado de pies.

### APRENDAMOS LA LECCIÓN

La baja percepción del riesgo y el exceso de confianza son una mala combinación, debemos agarrar las herramientas correctamente, asimismo evaluar las necesidades, los riesgos y los peligros, e igualmente estar atentos a las condiciones del piso o las vecindades al realizar actividades de fontanería.

Recuerda que la seguridad es  
responsabilidad de todos