

Lecciones aprendidas del AT de HENRY SUAREZ GARCIA

Aprendamos la lección!

¿QUÉ PASO?

El trabajador se encontraba el día viernes 11 de noviembre de 2022, durante la contingencia presentada en la PTAP por la creciente del río de oro en la bocatoma destapando la tubería de desagüe de 22 pulgadas, cuando de repente se desprende una piedra en la excavación de más o menos 4 Kg, golpeándolo en el antebrazo izquierdo, generando fractura de la diáfisis del radio.

¿POR QUÉ PASO?

- *Exceso de confianza.
- *Falta de atención a las condiciones del piso o las vecindades.
- *Evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos.

ACCIONES TOMADAS

*Capacitación trabajo seguro en excavaciones y espacios confinados asociados a las actividades de mantenimiento y limpieza a la tubería de desagüe al personal técnico operativo de redes y alcantarillado (sanitario y pluvial) por parte del área de Seguridad y Salud en el Trabajo SST; Autocuidado; Divulgación de las lecciones aprendidas del AT de HENRY SUAREZ GARCIA; Identificación de riesgos y peligros.

APRENDAMOS LA LECCIÓN

La baja percepción del riesgo y el exceso de confianza son una mala combinación, debemos evaluar los peligros y estar atentos a las condiciones del piso o las vecindades al realizar actividades de mantenimiento y limpieza a tuberías.

Recuerda que la seguridad es
responsabilidad de todos