

Lecciones aprendidas del AT de WILLINGTHON ORTIZ PRADA

Aprendamos la lección!

¿QUÉ PASO?

El día 05 de diciembre de 2022 el trabajador al estar manipulando la tapa del macromedidor en la Cra 6 # 20-35 conjunto residencial PORTANOVA municipio de Piedecuesta, esta se resbala y le cae sobre la mano derecha, generando herida y sangrado en la uña del dedo medio, igualmente limitación de la movilidad.

¿POR QUÉ PASO?

- *Agarrar los objetos inseguramente.
- *Exceso de confianza al ser una actividad rutinaria.
- *Falta de atención a las condiciones del piso o las vecindades.

ACCIONES TOMADAS

*Capacitación en manejo seguro de herramientas manuales asociadas a las actividades de fontanería por parte del área de Seguridad y Salud en el Trabajo SST; Identificación de peligros; Divulgación de las lecciones aprendidas del AT de WILLINGTHON ORTIZ PRADA; Cuidado de manos.

APRENDAMOS LA LECCIÓN

La baja percepción del riesgo y el exceso de confianza son una mala combinación, debemos agarrar las herramientas y objetos correctamente, asimismo evaluar los peligros y estar atentos a las condiciones del piso o las vecindades al realizar actividades de fontanería.

Recuerda que la seguridad es
responsabilidad de todos